



PT-2 取扱説明書

● 部位説明



- 1. サイドアップベンチレーション
- 2. シールド
- 3. インナーシールド
- 4. フロントベンチレーション
- 5. インナーシールド操作レバー
- 6. リアベンチレーション
- 7. あごホルダー
- 8. ピス
- 9. ワッシャー
- 10. ワンタッチホルダー

● 操作説明



※内側にあるロックボタンを押し、上へ持ち上げると開きます。
走行前には必ずあごホルダーを最下端まで降ろし、ロックをしてください。その際、カチッと音がしますので、音が鳴ったかしっかり確認してください。
また、走行中はロックボタンの操作を行わないで下さい。
風圧や突風などであごホルダーが突然開いてしまう恐れがあり、大変危険です。

△ご使用上の注意

※インナーシールドは昼間走行用です。夜間やトンネル等の暗い場所では使用しないで下さい。

※あごホルダーは上げた状態で走行しないで下さい。
風にあおられ大変危険です。

※ヘルメットご使用時にはシールド・あごホルダーを上下させ、しっかりと固定されているか確認を行ってからご使用ください。ゆるんだ状態


● シールド脱着方法

シールド取外し方法



1. ワッシャーを指で押さえながらコインや工具などを使用して、ビスを外します(両側とも左回し)。
反対側も同じようにビスを外すと、シールドを取り外せます。


シールド取付け方法




1. シールドの穴とシールド凸部を図のようにシールドベースに合わせ押さえます。
2. ワッシャーの凸部2カ所をシールドベースの溝に合わせてはめ込み、ビスを締め込みます(両側とも右回し)。
3. 反対側も同様にしてシールドを取り付けます。

※シールド取り付け後は、必ずワッシャー及びビスが正しく締まっているかご確認下さい。正しく取り付けができていない場合、シールドの破損や外れる恐れがあります。

● あごホルダー増し締め方法



1. シールドを取り外し、あごホルダービスカバーとシールドベースの間に○部分にマイナスドライバーなどの工具を差し込みそのまま持ち上げ、あごホルダービスカバーを取り外します。反対側も同じようにして外します。



1. コインや工具などを使用して、あごホルダービスを増し締めします(両側とも右回し)。

で走行すると、走行中シールド・あごホルダーが外れるなど事故につながる恐れがあります。万が一、この状態で使用し、シールド・あごホルダーなどが外れ、発生した事故につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。

※シールド及びシールドベースは開閉のたびに負荷がかかり、少しづつビスが緩みます。ビスが緩むと走行時にシールドが外れるなどの不具合が起こる原因となります。ご使用前の点検と定期的なビスの増し締めをお願い致します。