

WS-202 シールド脱着方法

※右側のみ説明致します。左右対称になりますので左側も下記右側説明と同じ内容で作業を行って下さい。

<シールドを取り外す>

①



シールドを一番上まで上げて下さい。


②-1



②-2




②-3



シールドカバーに図のように手をかけ (②-1)、上に引き上げると (②-2) カバーのツメ部分がヘルメットから外れます (②-3)。


③



シールドカバーを「カチッ」と音がするまで上にあげて下さい。
シールドカバーが外れます。
反対側も同じ手順で、シールドを外すことができます。

<シールドを取り付ける>

④




シールド、シールドワッシャーを左図のようにシールドベースの突起部分に合わせます。

⑤



シールドカバー裏の○部分を④図シールドベースの○部分に合わせてセットして下さい。

⑥



手のひら全体でシールドカバーを押しつけながら回転させます。<シールドを取り外す>の②-1、②-2の手順でシールドカバーのツメをヘルメットの穴にはめ込みます。
反対側も同じ手順でシールドカバーを装着します。

シールドを上下させてしっかり固定されているか確認して下さい。

以上でシールド取付完了です。