


BRAVE MODEL BV-7

保存用

●部位説明




1. トップベンチレーション
2. シールド
3. インナーシールド
4. シールドダイヤル
5. インナーシールドレバー
6. ワンタッチホルダー


※ヘルメット左側(装着時)で説明致します。

シールド取付け方法


1.右図のようにシールドの凹部分とシールドダイヤルの凸部分が重なり合うようにします。



2.凸と凹が一致したらダイヤルを矢印の方向に回しながらカチッと音が鳴るまでシールドをシールドダイヤルに押し込み固定します。




3.カチッと音が鳴り固定できたら矢印の方向にダイヤルを回しシールドを下げて、取り付け完了です。




●シールド脱着方法

シールド取外し方法


1.シールドを一番上まで上げてください。



2.シールドダイヤルを右図矢印の方向にまわしてください。点線部分の凸部分が内側に引き込まれます。




3.点線部分の凸部分を引き込んだ状態で、シールドを矢印の方向に押すとシールドを取り外せます。




●内装脱着方法


○内装を取り外す際は、イヤーパーツから、装着の際はインナーパツから順に、下図を参考に脱着して下さい。



○イヤーパーツ



○インナーパツ



※ヘルメットご使用時にはシールドを上下させ、シールドがしっかりと固定されているか確認を行って下さい。外れた状態で走行すると走行中シールドが外れるなど事故につながる恐れがあります。また、視界が悪いトンネルや暗い場所ではインナーシールドの着用をしないでください。万が一、この状態で使用し、シールドなどが外れ発生した事故につきましても、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

www.speedpit.com


HIGH QUALITY ZACK HELMET ZR-20・BV-7共通

●シールドダイヤルの取り外し方

シールドを取り外します。(シールドの脱着方法は別途資料参照)
赤丸部分の隙間にマイナスドライバーなどの工具を差し込み、矢印の方向に動かします。
ダイヤルのふたを矢印の方向に動かし取り外します



ふたを取り外すと、ばねが見えます。
バネを取り外すとネジが見えます。
赤丸のネジを2本取り外すと、パーツが取り外せます。



パーツをすべて外すと上記のようになります

パーツを取り外すと下記のようになります。
(※画像は片側のみ)

